

Dossier Chapelle de NAUX

Le Hameau de Naux est situé dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (à une trentaine de Kms à vol d'oiseau au nord-ouest de Digne-les-Bains et à 30 minutes de SISTERON par la route.) Il dépend de la commune d'Entrepierrres (04200).

Ce Hameau situé à 1070 mètres d'altitude a compté jusqu'à 60 habitants. Il est inhabité depuis 1960.

La plupart des bâtiments sont en ruines. Dans le cadre d'un programme de réhabilitation du village, à la fois agricole et de rénovation du patrimoine dans le respect de l'environnement et de l'histoire du hameau, nous souhaitons sauver sa Chapelle, vieille de deux siècles et demi, menacée de ruine totale et irrémédiable. Le présent dossier a pour but une présentation de ce lieu.

Sommaire

Pages :

- 1 : Commentaires de M. Karlin sur l'état du bâtiment en 1975.
- 2 : Perspective du village. Dessin d'artiste. (M.Karlin)
- 3 : Façade Ouest du village ;
- 4 : Photos des 4 façades de la Chapelle (échelle 0,01) en 1975
- 5 : Dessin Façade Nord (éch. 0,02)
- 6 : Dessin Façade SUD (éch. 0,02)
- 7 : Dessin Façade EST (éch. 0,02)
- 8 : Dessin Façade Ouest (éch. 0,02)
- 9 : Plan de Masse. (éch. 0,02)
- 10 : Toitures (éch. 0,02)

Suite : Photos d'archives et actuelles.

(Crédit : A noter que nous devons à un jeune architecte Monsieur J. Karlin qui a choisi en **1975** de faire son mémoire de thèse sur le Hameau des Naux, la plupart des informations contenues dans ce dossier. Nous disposons ainsi d'une source très riche d'informations, dessins, schémas, croquis, plans, photos sur l'état du Hameau en 1975 qui nous a permis de constituer ce dossier. Que Monsieur Karlin en soit remercié.)

Contacts : Pascale et Jean-Christian GUNSETT

Hameau de NAUX 04200 ENTREPIERRES

① 04 92 61 12 09 / 06 12 17 69 61

e-mail : jc.gunsett@wanadoo.fr

l'église du village,
église de style roman, qui date de 1750 environ.


Elle se compose de la nef, du ooeur et d'une mezzanine à laquelle on accède par un escalier. L'entrée se trouve façade Ouest, où un clocher domine le faîtage de la toiture. Façade Nord contre l'église, nous trouvons l'enclos du cimetière, entouré, à l'ouest par un mur et par un grillage sur les autres côtés. Un accès, côté Sud, avec des marches, a été obstrué.

Matériaux :

- Pierre du pays,
- voûte en bois à l'intérieur,
- linteaux en appareillage de pierre,
- toiture en partie effondrée, en tuiles romaines ;
des tôles ondulées ont été placées pour protéger
l'intérieur de la pluie.

Etat général :

Mur côté Sud en bon état, le reste s'est fissuré et s'affaisse. Un raidisseur avec croix de fer extérieure apparaît côté Sud et Nord et maintient les murs. La toiture est en mauvais état et s'affaisse. A l'intérieur, tout est délabré. Etat général mauvais.





PERSPECTIVE DU VILLAGE CÔTÉ SUD EST EN 1975



FACADE OUEST DU VILLAGE


Le chemin à gauche est celui qui mène aux hameaux de La Colle et l'Eglise. En arrière plan on aperçoit le Rocher de Dromont et la partie érigée est la montagne de Jouere (alt. 1886m) à droite la Crête de Gérueu (1880m).



FACADE OUEST




FACADE EST




FACADE NORD




FACADE SUD



FACADE NORD





FACADE EST



FACADE OUEST

